



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

## КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

**ОБЕКТ:** „Ремонт входна площадка север  
ДГ „Пчелица“ гр. Лясковец

**КОНСТРУКТОР:** инж. Недко Стоянов



март 2019 г.

На основание чл. 147 ал. (1) от ЗУТ и по искане на Община Лясковец, в качеството и на Въложител, изготвих настоящото конструктивно становище.

1. Съществуващо положение:

Входната площадка от северната страна на детската градина е изградена върху насип. Тя е с размери 7,70м на 2,60 м. Бетоновите стени с дебелина 30 см, на които е подпряна, са пропаднали на места. Напукана е мозаечната настилка по терасата и по стъпалата към нея. Разрушена е бучардата по стените. Напукани са бетоновата плоча и подпоните стени.

2. Необходими укрепителни дейности:

Да се подбият основите, като се изпълнят стоманобетонови фундаменти съгласно разрез 1-1 и 2-2 от конструктивния чертеж от бетон С 20/25 и стомана В 500. В местата на по-големите пропадания на стоманобетоновата плоча да се пробият отвори и да се инжектира (подле) с циментов разтвор, след което отворите да се замонолитят.

Да се изпълни нова циментова замазка с дебелина 4 см и мозайка върху плочата и по стъпалата.

Да се изкърпи бучарда на местата където е деформирана.


3. Приложение – конструктивен чертеж.


март 2019 година  
гр. Велико Търново

Изготвил:




( инж. Н. Стоянов )






n0 n0 - n0



- ① 4N 12 x 140
  - ② 8N 14 x 140
  - ③ 2 x 9N 10 x 120
  - ④ 2 x 3N 10 x 140
- 22  
22 сим. 10N 8 x 105/20
- 35 сим. 10N 10 x 195/20

бетон C20/25

стомана B 500



сим. 10N 10 x 245/20

